


INFORME

ASUNTO: REPARACION FILTRO DE SILICE DEL VASO PEQUEÑO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ASTILLEROS.

Debido a daños en el interior de uno de los filtros de sílice del vaso pequeño de la Piscina Municipal de Astilleros, se produce la impulsión, junto con el agua, de arena al interior del vaso de piscina, por lo que se ha tenido que proceder al cierre del mencionado filtro.

Es por ello que es necesaria la sustitución de los colectores internos del filtro y, por tanto, la sustitución de la arena existente en el interior del mismo para volver a poner el filtro en funcionamiento y cumplir con la legislación vigente en materia de filtración de agua de piscinas.

Cádiz a 22 de Enero de 2018



Fdo.: Antonio Peña Llaves
Director Instalaciones Deportivas